

Ufficio del Segretario Generale Registro Generale delle Determinazioni Dirigenziali

n 123 del 77 (3/202)

AREA 3 UFFICIO METRICO ED ISPEZIONI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 107del 22-3-2024

Oggetto: Chiusura del procedimento avviato su istanza del Sig. Maurizio Recca

IL DIRIGENTE

PREMESSO Che in data 12/07/2022, con nota assunta al prot. cam. 19593, è stata presentata da parte

del Sig. Maurizio Recca richiesta di assistenza di ispettori metrici della Camera di Commercio segnalando che il display e i led erano spenti nel contatore della fornitura

POD IT001E96927173, presso Via Bassanese 17, Vittoria (RG) 97019;

VISTA La nota di Codici - Centro per i Diritti del Cittadino-, inviata per nome e per conto del

Sig. Recca Maurizio, in data 24/08/2022 (prot. camerale n. 21863), contenete la richiesta del sopralluogo volto ad accertare il malfunzionamento segnalato dal Sig. Recca Maurizio, in presenza dell'impresa di distribuzione E-Distribuzione "così come previsto

dall'art. 5 comma 2, del D.M. 93/2017 per i controlli in contradittorio";

VISTA La nota camerale n. 23332 del 20/09/2022 inviata a E- Distribuzione e Codici, nonché

per conoscenza a Pulsee Luce e Gas - Gruppo Axpo e a Recca Maurizio, con la quale si

invita a programmare la data per la verifica del malfunzionamento;

VISTA La nota di E-Distribuzione, assunta al prot. camerale n. 25789 del 24/10/2022, inviata a

questa Camera e, per conoscenza a Recca Maurizio, Codici e Gruppo Axpo, con la quale, in risposta alla suddetta nota camerale del 20/09/2022, si fissa per il 3 novembre

2022 la data del sopralluogo;

POSTO Che in data 03/11/2022, si è svolto il sopralluogo per il controllo, ai sensi dell'art. 2,

comma 1, lett. d, del D.M. 93/2017, alla presenza di Riccobono Giovanni per Codici, dell'istante Recca Maurizio, di Gennaro Michele per E-Distribuzione e di Vincenzo

Canzonieri per la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

STABILITO Che nel corso del suddetto sopralluogo, come da verbale redatto dall'Assistente metrico

camerale e inviato, con nota camerale prot. n. 26990 del 09/11/22, a E-Distribuzione, Codici, Recca Maurizio e Pulsee Luce e Gas – Gruppo Axpo, è stato appurato il guasto del misuratore POD IT001E96927173, presso Via Bassanesi 17 Vittoria (RG), mentre E-Distribuzione, contestualmente, ha proposto una verifica del misuratore, atto a valutare il corretto funzionamento, e l'inserimento di una sonda per rilevare una lettura dei dati, verifica rifiutata dal Sig. Recca Maurizio in assenza delle procedure di verifica del

manuale di istruzione:

VISTO L'art. 2, comma 1, lettera d, del D.M. 21 aprile 2017, n. 93 in base al quale la Camera di

Commercio, ha l'onere di controllare che gli strumenti utilizzati nella funzione di misura

legale siano correttamente funzionanti;

STABILITO Che la verifica, come sopra precisato, è stata regolarmente effettuata in sede di

sopralluogo del 3.11.2022 con esito positivo essendo stato constatato il malfunzionamento del display e dei led del sito oggetto dell'istanza del Sig. Recca

Maurizio:

1.

DETERMINA

Che il procedimento avviato su istanza del Sig. Recca Maurizio in data 12/07/22, avente ad oggetto la richiesta di assistenza dall'Assistente Metrico di questa Camera di Commercio per constatare il malfunzionamento del display e dei led nel contatore nella fornitura POD IT001E96927173, presso Via Bassanese 17, Vittoria (RG) 97019, malfunzionamento effettivamente constatato durante il sopralluogo del 03.11.2022, il



procedimento, per quanto di competenza di questo Ufficio, è da considerarsi chiuso.

2. Che le tariffa prevista per il procedimento in questione, relativa al sopralluogo di verifica, regolarmente versata dal Sig. Recca Maurizio, era dovuta e restano a carico del suddetto, non potendosi disporre il rimborso richiesto.

3. Di pubblicare sul sito camerale nella sezione Amministrativa Trasparente sottosezione primo livello: PROVVEDIMENTI, sottosezione secondo livello PROVVEDIMENTI DIRIGENTI (Rif. D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs, 97/2016 art. 23).

IL DIRIGENTE Dr. Giovanna Licitra